



## Dřevěná kaple sv. Josefa v Podlesí

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

GPS souřadnice: 50.033739N, 17.333618E

Adresa URL: [drevenekostely.tode.cz/kostely/podlesi.h](http://drevenekostely.tode.cz/kostely/podlesi.h)

Dřevěná kaple sv. Josefa se nachází v obci Podlesí, nedaleko Malé Morávky.

Roku 1748 postavená otevřená dřevěná kaple sloužila nejprve jako zvonice s věžičkou. Téhož roku nechal bruntálský purkrabí ve Vratislavi ulít a posvětit zvon ke cti sv. Jana, Karla Boromejského a Kristiána. V roce 1776 obec kapli přestavěla – zvětšila, vyzdobila, doplnila varhanami i liturgickým vybavením, takže objekt se definitivně změnil v kapli s pravidelnými bohoslužbami.

Od roku 1820 působilo v kapli růžencové bratrstvo a kostelní spolek, zřízený obcí pro správu kaple. V roce 1842 věžičku kaple nadstavili a zakryli šindeli, za účelem zřízení nové dlaždicové podlahy byla kaple podezděna a uvnitř vybělena. O 5 let později přibýlo pro kůr 14 lavic, opravila se hřbitovní zeď a roku 1848 ulil zvonař Stanke z Olomouce pro tuto kapli druhý zvon. Když v roce 1856 starý zvon rozpukl, byl v roce 1862 přelit zvonařem Wolfgangem Straubem z Olomouce.

Roku 1858 dosloužily i staré varhany, za několik měsíců zbudoval nové Engelbert Klos z Andělské Hory. Finanční těžkosti však způsobily, že roku 1860 převzala od obce Podlesí správu kaple fara ve Staré Rudné náležející Řádu německých rytířů.

Během 1. světové války došlo k zrekvírování zvonů pro válečné účely, nový zvon pořídila obec v roce 1930 ke cti sv. Josefa. Po roce 1945 v souvislosti s vysídlením převážně německého obyvatelstva ze zdejší obce se na hřbitově přestalo pohřbívat a později byl zcela zrušen. Od konce války chátrající kapli se podařilo zachránit a na svatodušní svátky 1993 byla olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem zasvěcena Dobrému Pastýři.

Od ledna 1999 podaný návrh na zařazení kaple s areálem hřbitova za kulturní památku byl Ministerstvem kultury ČR schválen v únoru 2004.

Od tohoto roku jsou také realizovány větší opravy kaple. V roce 2004–2005 byla provedena obnova věžičky, výměna poškozených prvků krovu, osazení zvonu a žaluzií do oken lucerny. Byl proveden nátěr a částečné vyspravení obvodového pláště a osazeny provizorní dveře. Doplněno bylo také vnitřní vybavení kaple.

Zdroj informací poskytl PaedDr. Josef Šebetovský, správce webových stránek [www.drevenekostely.tode.cz](http://www.drevenekostely.tode.cz).

